

保守点検・修理 報告書

管理 No. 131122

発行日 平成 25年 11月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100634
作業年月日	平成25年 11月 22日		作業時間:	Hr
顧客名	中村医院 様		TEL:	0859-29-3795
所在地	鳥取県米子市上後藤3-1-6		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 23年 10月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 出張・引取 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
11/18 ~ 11/21 E207, E302			
不具合原因、作業内容			
保守点検 2年目実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 433
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 85→0 更新(リセット)実施 ☒ 未実施	殺菌: 2514	殺菌+バルブ: 635
	リークチェック: 0 自己洗浄: 230	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		殺菌槽コネクタ		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
鳥取県米子市上後藤3-1-6
中村医院
中村 暢男
ご署名 印

修理業者 株式会社 IHIシパウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中 251122 澤	新鋭山陰 赤井 IHIシパウラ 平澤