

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 5 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100238
作業年月日	平成 26 年 5 月 22 日		作業時間:	Hr
顧客名	井東医院		TEL:	0868-22-5344
所在地	鳥取県倉吉市雑町172		担当	様
販売店	鳥取医療会 (株)		担当	王木哲 様
納入年月日	平成 23 年 4 月 19 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 28/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
ボイパ圧 12 Mpa			

装置 情報	交換後運転回数:	88	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	殺菌+7L:
	リークチェック:		自己洗浄:	2/3	7L単独:
				エア単独:	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホル分解能機		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計用フィルター		☒	1			☐	
ホリセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 26 年 5 月 22 日

ご署名 井東 佐高 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

