

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	10042
作業年月日	平成 25 年 4 月 22 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	法勝寺内科クリニック		TEL:	
所在地			担当	様
販売店	新鋭工業		担当	永井 様
納入年月日	平成 25 年 4 月 5 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒		殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	1.2 bar	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☐	バルブ数 492
オゾンセンサ	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☐		排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☐	履歴 1.23 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒			正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌:	5	殺菌+7L:	5.2
	リークチェック:	自己洗浄:	7L単独:		エア単独:	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン発生器		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾンチューブ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25.4.22

鳥取県西伯郡南郷町法勝寺234-1

法勝寺内科クリニック

院長 三上真顯

TEL 0859-66-5858

FAX 0859-66-5858



作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

