

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年6月4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	10042
作業年月日	平成26年6月4日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	美勝内科クリニック	TEL:	0859-66-5858
所在地	鳥取県西伯郡南部町美勝286-4	担当	様
販売店	新鋭工業(株) 山陰支店	担当	永井 由 様
納入年月日	平成24年4月5日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 圧 8MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 434
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 271 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 407	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 8	殺菌+7A: 765
	リークチェック: 182	自己洗浄: 206	7Aコイル単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホソ分解板		☒	2	殺菌槽コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
ホソ分解板		☒	1			☐	
ホソセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26. 6. 4 日

ご署名 三上 真 顔



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者