

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年12月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	101207
作業年月日	平成24年12月25日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	1877カリーフ		TEL:	0859-32-241
所在地	鳥取県三湖山町南2-81-2		担当	院長先生 様
販売店	三野医療会(株) 鳥取支店		担当	岡井 様
納入年月日	平成22年10月	日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☐		
			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水不良 1/2
排水不良 8/9

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリ数 589
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 272 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

排水不良 1/2
排水不良 8/9

装置 情報	交換後運転回数:	更新(リット)実施・未実施	殺菌:	殺菌+7M:
	リークチェック: 17	自己洗浄:	7M-1単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水ポンプ		☒	1			☐	
オゾン水ポンプ		☒	1			☐	
オゾン水ポンプ		☒	1			☐	
オゾン水ポンプ		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

1877 岡井

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者

1877 岡井