

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140630
発行日 平成 26年 6月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100707
作業年月日	平成26年 6月 30日		作業時間:	Hr
顧客名	鹿島病院	様	TEL:	0852-82-2627
所在地	島根県松江市鹿島町名分243-1		担当	様
販売店	明石医科器械店	様	担当	様
納入年月日	平成 25年 3月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴 → なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ ホース残 3MPa (黄色)	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 447
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ PENTAX
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	圧力フック等	正常 ☒ Ver 0107

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) ☒ 未実施	殺菌:	0	殺菌+7L:	151
	リークチェック:	67	自己洗浄:	107	7Lコイル単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽コネクタ	次回交換	☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H26年 6月 30日

医療法人財団 公 仁 会

鹿 島 病 院

ご署名

前山 佳織

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

中
26.6.30
澤中
26.6.30
澤