

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 6 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100474
作業年月日	平成 26 年 6 月 10 日		作業時間	Hr
顧客名	本城内利クリーニング		TEL	0867-39-1010
所在地	鳥取県鳥取市若所町2-10		担当	院長先生 様
販売店	成和産業(株)		担当	西山 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 688
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
ホバ成圧 31pa			

装置 情報	交換後運転回数: 22 / 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 688	殺菌+7L:
	リークチェック:	自己洗浄: 12	7L単独: エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホリ 排水栓		☒	1	ホリ エアライン		☒	2
ホリ 排水栓		☒	1			☐	
ホリ 濃度計		☒	1			☐	
ホリ 濃度計		☒	1			☐	
ホリ センサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 6 月 10 日

ご署名

成和 67



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	永井