

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年 8月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100588
作業年月日	平成26年 8月 19日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	鳥取県鳥取市湖山町 830-1	TEL:	0857-37-3211
所在地		担当	様
販売店	(株) ケイス	担当	前田
納入年月日	平成25年 6月 13日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 255
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	215	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	215	殺菌+7L:	
	リークチェック:	214	自己洗浄:	174	7L単独:		エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	トレイ用吸盤		☒	/
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用7L		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26年 8月 19日

ニ.オ.ミ.ニ.フ

ご署名 い.い.流.美.昭.



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	赤井