

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年10月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100510
作業年月日	平成26年10月17日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	井上医院		TEL:	0868-87-2755
所在地	鳥取県鳥取市片瀬町447-6		担当	様
販売店	(株)サンテ		担当	片本 様
納入年月日	平成24年9月19日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリー数 188
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	255 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	255	殺菌+7L:
	リークチェック:	自己洗浄: 24/	7Lコールド:		エア単独: 254

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	エアライン		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
" " 用バルブ		☒	1			☐	
水位センサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

井上 雅勝

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者

