

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100582
作業年月日	平成26年12月8日	作業時間:	Hr
顧客名	森脇クリップ	TEL:	0859-22-3387
所在地	鳥取県倉吉市新町3丁目10番1-4	担当	様
販売店	新鋭工業株式会社 山陰支店	担当	赤井 様
納入年月日	平成24年9月28日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

コントロール基板バージョンアップ

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☐
酸素ライン	正常	☐
アルコールライン	正常	☐
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☐
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☐
清掃	正常	☐
トレー	正常	☐
殺菌槽コネクタ	正常	☐

殺菌槽 LED	正常	☐
エアライン	正常	☐
オゾン水濃度計動作	正常	☐
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☐
異常音、振動	正常	☐
電源コード	正常	☐
殺菌チューブ類	正常	☐

バルブ数 564

履歴 0.74 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	391	更新(リット)実施・未実施	殺菌:	127	殺菌+7L:	642
	リークチェック:	0	自己洗浄:	2/5	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	トレイ用吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成26年12月8日

ご署名 森脇良太 (森脇)

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井