

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月3日

|       |                                                                             |           |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         | 製造番号:     | 100634                   |
| 作業年月日 | 平成26年12月3日                                                                  | 作業時間:     | 1.5 Hr                   |
| 顧客名   | 中村医院様                                                                       | TEL:      | 0859-29-8795             |
| 所在地   | 鳥取県米子市工後藤3-1-6                                                              | 担当        | 様                        |
| 販売店   | 宮野医療谷(株)米子店                                                                 | 担当        | 勝部 様                     |
| 納入年月日 | 平成23年10月26日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>      | 付属品       |                          |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 | <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                 | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/> |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |    |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |

|           |    |                                     |
|-----------|----|-------------------------------------|
| 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾン濃度     | 正常 | <input type="checkbox"/>            |
| 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |          |      |                |     |       |        |       |
|----------|----------|------|----------------|-----|-------|--------|-------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: | 1657 | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌: | 3922  | 殺菌+7L: | 884   |
|          | リークチェック: |      | 自己洗浄:          | 503 | 7L単独: |        | エア単独: |

| 交換部品名称     | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | トレイ用吸盤 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用7L |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

26年12月3日  
鳥取県米子市上成町3丁目26番  
中村医院  
中村 勝部 (中)

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店  
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27  
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井