

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ²⁵		製造番号:	300/05	
作業年月日	平成	年	月	日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	萌生会 伯耆中央病院				TEL:
所在地	鳥取県西伯耆郡伯耆町長山152-1				担当 様
販売店	成和産業(株) 米子				担当 伊中 様
納入年月日	平成	25	年	11	月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒ 残圧 13Mpa
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 407
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72ppm
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 338	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 21	殺菌+7L: 336
	リークチェック: 323	自己洗浄: 107	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	トレイ用吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 橋谷みどり



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	永井