

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 5月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000A	製造番号: 300247
作業年月日	平成27年 5月20日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	吹野内科・消化器科・小児科クリニック	TEL: 0859-33-5200
所在地	鳥取県米子市米原 7-1-45	担当 院長先生 様
販売店	成和産業 (株) 米子支店	担当 竹本 様
納入年月日	平成26年 4月28日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 220	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 220	殺菌+7L:
	リークチェック: 203	自己洗浄: 172	アルコール単独:	エア単独: 72

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	トレイ用吸盤		☒	/ 1枚
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

吹野 陽一 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	(印)