

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年8月11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100838
作業年月日	平成27年8月11日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	こはまクリニク	TEL:	0857-37311
所在地	鳥取県鳥取市湖山町1-80-1	担当	院長先生 様
販売店	(株) マクス	担当	前田 様
納入年月日	平成25年8月9日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 552
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐	履歴 1.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	229	更新 (リット) 実施・未実施	更新 ☒	殺菌:	442	殺菌+7L:	
	リークチェック:	442	自己洗浄:	355	7Lコル単独:		エア単独:	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	トレイ用吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	排水栓		☒	2
オゾン水濃度計用7L用		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年8月11日

こはまクリニク

ご署名

小濱美昭



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	永井