

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成27年9月30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	300566
作業年月日	平成27年9月30日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	和川内科胃腸科医院	TEL:	0868-35-5450
所在地	和歌山県和歌山市白米瀬611-1	担当	藤生
販売店	和歌山県和歌山市白米瀬611-1	担当	赤井
納入年月日	平成26年9月8日	保証期間	内 外
作業区分	保守点検	総合点検	年 回目
出張・引取	修理	定期点検シール記入	修理表示貼付

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	殺菌槽 LED	正常
酸素ライオン	正常	エアライン	正常
アルコールライオン	正常	オゾン水濃度計動作	正常
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常
清掃	正常	電源コード	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常
殺菌槽コネクタ	正常		正常
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数:	更新 (リセト) 実施	殺菌:	殺菌+7L:			
	リークチェック:	自己洗浄:	7L単独:	エア単独:			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホウ酸殺菌剤		✓	1	トリプル殺菌剤		✓	3
ホウ酸殺菌剤		✓	1			✓	1
ホウ酸殺菌剤		✓	1			✓	1
ホウ酸殺菌剤		✓	1			✓	1
ホウ酸殺菌剤		✓	1			✓	1
お客様ご確認署名欄							
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。							
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。							
2015 年 9 月 30 日							
ご署名 赤田川勝 印							

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	赤井