

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成28年 10月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100421
作業年月日	平成28年10月5日	作業時間： <u>1.5</u> Hr
顧客名	法勝寺内科クリニック 様	TEL：0859-66-5858
所在地	鳥取県西伯郡南部町法勝寺286-4	ご担当 様
販売店	<u>新鋭工業株式会社 山陰支店</u>	ご担当 <u>赤井</u> 様
納入年月日	平成 <u>28</u> 年 <u>10</u> 月 <u>5</u> 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 <u>453</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 <u>0.71</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ <u>フレッドホース破</u>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： <u>484</u>	更新（リセット）実施・未実施 <u>実施</u>	殺菌/消毒： <u>414</u>	殺菌/消毒+7L： <u>1344</u>
	リークチェック： <u>197</u>	自己洗浄： <u>693</u>	アルコール単独： <u>5</u>	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	<u>1</u>	吸盤		☒	<u>3</u>
排水栓		☒	<u>1</u>	接続コネクタ：水槽側		☐	<u>1</u>
オゾン水濃度計		☒	<u>1</u>	接続コネクタ：チューブ側		☐	<u>1</u>
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	<u>1</u>			☐	
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28 年 10 月 5 日

ご署名 三井 弘明 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
	赤井