

作業報告書

依頼者	スウェーデン科			様	ご承認印
住所					(印)
TEL	0172-39-4180	署名	沈清減雨室		
機種名	W11 150	メーカー	IHJアブリテ		
型式	(号機)		製番	13100041	
完了	継続	有料	無料	運送回数	回

ご依頼内容・現象
 排水できない
 (ご依頼者 様)

原因
 排水ホースのフタに異物混入のため、
 不具合が発生したと考えられます。

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

排水ホースの交換
 試運転、水漏れ確認

お客様への伝言

作業日 20 19 年 9 月 3 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対策
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水ホース 7"	1	支給	

1	基本・据付・点検・性能検査	(見積書No.)
2	技術料 3 H×	1名×8,000円
3	派遣料	1名×5,000円
4	宿泊費 1泊×	1名×1,000円
5	諸経費	3,000
6		

サービスセンター
 仙台SC
 TEL 022-232-0050
 実施者 後藤 石垣

責任技術者	長川 19.9.17 原	校印	入力	納品書
			小林	久保

取扱業者 (請求先)
 (株)IHJアブリテ
 (支店名)
 (ご担当者) 小山様
 (注文No.)
 特記事項

①管理 No. 816561
 ②作業日 20 19 09 03
 ③Uコード 0172394180
 ④⑤機種コード 11-72
 ⑥製造 No. 13100041
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード
 ⑨実施SC 55
 ⑩技術者 710
 ⑪同行・応援 69
 ⑫原因・処理 1-0-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等 87,000
⑮	
⑯	税別合計金額 87,000
	消費税 6,960
ご請求金額 ¥	93,960
納品書 No.	5706