

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 11 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300685
作業年月日	平成 28 年 11 月 25 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	浜田市国民健康保険 波佐診療所 様	TEL： 0855-44-0001
所在地	島根県浜田市金城町波佐イ441-1	ご担当 藤吉由美子 様
販売店	ティーエスアルフレッサ株式会社 浜田支店 様	ご担当 狩野 様
納入年月日	平成 27 年 10 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 28 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H28 第1回 総合保守点検実施

不具合原因、作業内容

定期交換部品 交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 39	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+7L： 35
	リークチェック： 36	自己洗浄： 23	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 11 月 25 日

ご署名 浜田市国民健康保険波佐診療所

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤井	亀尾