

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 4 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100371
作業年月日	平成 29 年 4 月 5 日		作業時間： 1, 5 Hr
顧客名	田辺内科胃腸科医院 様		TEL： 0859-33-2010
所在地	鳥取県米子市道笑町4-95		ご担当 赤井 様
販売店	有限会社 内田医療器 様		ご担当 内田 様
納入年月日	平成 23 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
H29 保守点検実施

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 632
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☐ 交換 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 殺菌コネクタが劣化にかけます。交換をお勧め致します。（有償）
 他、特に異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数： 402	更新（リセット） ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 552	殺菌/消毒+7L： 1231
	リークチェック： 55	自己洗浄： 1031	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

29 年 4 月 5 日

米子市道笑町4丁目95番地
 田辺内科胃腸科医院
 理事長 田辺 嘉直
 電話 (0859) 33-2010

ご署名 責任技術者 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
 TEL：0859-34-5675

赤井	亀尾
----	----