

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28 年 4 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100578
作業年月日	平成 28 年 4 月 5 日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	浜田市国民健康保険 弥栄診療所 様	TEL:	0855-48-5001
所在地	鳥取県浜田市弥栄町木都賀 1-530-1	担当	岡本 様
販売店	(株)エバルス 浜田支店 様	担当	中林 様
納入年月日	平成 24 年 10 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H28. 総合保守点検

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検パック。

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

清掃 ☐

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒

ハルス数 448

履歴 0.73 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数:	192	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	278	殺菌+アル:	356
	リークチェック:	2	自己洗浄:	178	アルコール単独:	20	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		トレイ用吸盤		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

28 年 4 月 5 日

ご署名 浜田市国民健康保険弥栄診療所



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

赤井

魚尾