

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 4 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100578
作業年月日	平成 29 年 4 月 13 日	作業時間： 1,5 Hr
顧客名	浜田市国民健康保険 弥栄診療所 様	TEL： 0855-48-5001
所在地	島根県浜田市弥栄町木都賀イ-530-1	ご担当 様
販売店	株式会社エバルス 浜田支店 様	ご担当 中林 様
納入年月日	平成 24 年 10 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29 保守点検実施

(総合点検パック)

点検項目

フタロック 正常 ☐酸素ライン 正常 ☐アルコールライン 正常 ☐オゾンセンサ 正常 ☐給水ライン 正常 ☐濃度計流量 正常 ☐水位センサー 正常 ☐水漏れ確認 正常 ☐清掃 正常 ☐ 清掃 ☐トレー 正常 ☐殺菌槽コネクタ 正常 ☐殺菌槽 LED 正常 ☐エアライン 正常 ☐オゾン水濃度計動作 正常 ☐排水栓、排水ライン 正常 ☐細管送水ライン 正常 ☐排気ライン 正常 ☐オゾン濃度 正常 ☐異常音、振動 正常 ☐電源コード 正常 ☐殺菌チューブ類 正常 ☐マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

バルブ数 429

履歴 0.72 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 172	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 383	殺菌/消毒+7L： 463
	リークチェック： 2	自己洗浄： 238	アルコール単独： 23	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	2
排水栓		☐	1	接続コネクタ；水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☐	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 4 月 13 日

ご署名 浜田市国民健康保険弥栄診療所

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤 井

亀 尾