

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成29年3月15日

|       |                                                                                |                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 S                                                          | 製造番号: 300245                                  |
| 作業年月日 | 平成29年3月15日                                                                     | 作業時間: 1.5 Hr                                  |
| 顧客名   | 中西医院                                                                           | TEL: 0852-22-8611                             |
| 所在地   | 鳥取県松江市中庭町(381-2)                                                               | 担当 生田 様                                       |
| 販売店   | (有) 明石医科器械店                                                                    | 担当 明石 様                                       |
| 納入年月日 | 平成 年 月 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目    | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                    | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29. OED-1000S 保守点検実施.

点検項目

|          |                                                                    |           |                                        |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | バルブ数 511     |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 履歴 0.75. ppm |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |              |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>            |              |

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

|          |              |                         |            |            |
|----------|--------------|-------------------------|------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 102 | 更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施 | 殺菌: 2      | 殺菌+7L: 102 |
|          | リークチェック: 6   | 自己洗浄: 101               | アルコール単独: 0 | エア単独: 0    |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | トレイ用吸盤 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29年3月15日

中西医院

ご署名

中西昭彦



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店  
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27  
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井

醫院