

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成29年4月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300866
作業年月日	平成29年4月21日		作業時間： <u>1.5</u> Hr
顧客名	大山町国民健康保険 大山診療所 様		TEL：0859-53-8002
所在地	鳥取県西伯郡大山町今在家475		ご担当 様
販売店	<u>内田医療谷</u>		ご担当 <u>山田</u> 様
納入年月日	平成 28年5月11日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>343</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.72</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： <u>49</u>	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： <u>11</u>	殺菌/消毒+7L： <u>58</u>
	リークチェック：	自己洗浄： <u>59</u>	アルコール単独：	エア単独： <u>1</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	<u>1</u>	吸盤		☒	<u>3</u>
排水栓		☒	<u>1</u>	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	<u>1</u>	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	<u>1</u>			☐	
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29. 4. 21 日

ご署名 杉谷 美奈子 

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店	責任技術者	作業者
	鳥取県米子市皆生温泉2-20-27		赤井
	TEL：0859-34-5675		