

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 6 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100707
作業年月日	平成 29 年 6 月 23 日	作業時間： 1,5 Hr
顧客名	鹿島病院 様	TEL： 0852-82-2627
所在地	島根県松江市鹿島町名分243-1	ご担当 様
販売店	有限会社明石医科器械店 様	ご担当 神門 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 12 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29 保守点検実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

清掃 ☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
マニホールド周辺チューブ	正常	☒

バルブ数 378

履歴 0.69 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 118	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 3	殺菌/消毒+アル： 498
	リークチェック： 264	自己洗浄： 363	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

29 年 6 月 23 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

戸田美加

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井

亀尾