

管理 No.

## 保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29 年 6 月 23 日

|       |                                                                                                                        |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                  | 製造番号： 100047      |
| 作業年月日 | 平成 29 年 6 月 23 日                                                                                                       | 作業時間： 1, 5 Hr     |
| 顧客名   | 佐藤内科医院 様                                                                                                               | TEL： 0852-21-2425 |
| 所在地   | 島根県松江市天神町15ウイステリア天神1F                                                                                                  | ご担当 様             |
| 販売店   | 有限会社明石医科器械店 様                                                                                                          | ご担当 神門 様          |
| 納入年月日 | 平成 22 年 4 月 30 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>                                            | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29 保守点検実施

点検項目

|          |    |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |

清掃 ☒

|              |    |                                     |
|--------------|----|-------------------------------------|
| 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |

バルブ数 365

履歴 0.69 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

|          |             |                                                                              |            |             |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 99 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 130 | 殺菌/消毒+7L： 0 |
|          | リークチェック： 0  | 自己洗浄： 1                                                                      | アルコール単独： 0 | エア単独： 0     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 6 月 23 日

松江市天神町15

佐藤内科医院

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 山陰支店  
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27  
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤 井

亀 尾