

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 9 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100281
作業年月日	平成 29 年 9 月 7 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	丸山内科クリニック 様		TEL： 0855-22-1155
所在地	島根県浜田市相生町3921		ご担当 様
販売店	株式会社サンキ 浜田支店 様		ご担当 山本 様
納入年月日	平成 24 年 4 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容 H29 保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 321
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ →トレー後日交換	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 特に異常はありません（た。			

装置 情報	交換後運転回数： 1423	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 4481	殺菌/消毒+アル： 1358
	リークチェック： 3277	自己洗浄： 1923	アルコール単独： 2523	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	2
排水栓		☐	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィル		☐	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄	29 年 9 月 7 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
署名	丸山 太郎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675	責任技術者	作業者
	赤 井	亀 尾