

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 9 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100621
作業年月日	平成 29 年 9 月 15 日		作業時間： 1,5 Hr
顧客名	あべ医院 様		TEL： 0853-21-3100
所在地	島根県出雲市大津新崎町1-18		ご担当 様
販売店	(有)明石医科器械店 様		ご担当 松浦 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
H29 保守点検実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 828
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に異常は有りませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 278	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 58	殺菌/消毒+アル： 196
	リークチェック： 272	自己洗浄： 168	アルコール単独： 5	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	2
排水栓		☐	1	接続コネクタ：水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☐	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 9 月 15 日

ご署名 福原 恵子

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675	責任技術者	作業者
	赤 井	亀 尾