

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □				オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □	製造番号：100760
作業年月日	平成 29 年 10 月 10 日					作業時間：1.5 Hr
顧客名	中島医院				様	ご担当
所在地	島根県出雲市大社町杵築南991					TEL：0853-53-2116
販売店	(株)サカイ 出雲支店				様	ご担当
納入年月日	平成 25 年 4 月 25 日	保証期間	内 □ 外 ☒	定期点検シール記入	□	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	年 回目	□	修理表示貼付
出張・引取	修理 □	点検のみ	□	その他	□	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

平成29年度 保守点検実施

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パワ数 407
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	電源コード
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ケーブル	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数：	378	更新 (リセット) 実施	・未実施	殺菌/消毒：	652	殺菌/消毒+7L：	473
	リークチェック：	0	自己洗浄：	2	7L単独：	4	エア単独：	0
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量	
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2	
オゾンセンサー		☒	1			☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

島根県出雲市大社町杵築南991

ご署名 医療法人 順和会 中島医院 中島孝寛印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井 菅井