

発行日：平成30年3月26日

保守点檢・修理・報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐									
作業年月日	平成 30 年 3 月 26 日									
顧客名	下山 医院									
所在地	鳥取県米子市上福原 5丁目 5-43									
販売店	新銳工業株式会社									
納入年月日	平成 23	年	1	月	17	日	保証期間	内	☐	外 ☒
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年	回目	定期点検シール記入	☐			
出張・引取	修理 ☐	点検のみ	☐	その他	☐	修理表示貼付	☐			
製造番号		100/90								
作業時間		1.5 Hr								
TEL		0859-32-8252								
ご担当		様								
ご担当		様								
付属品		様								

不具合狀況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	H30 保甲点検査実施

[illegible]

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数:	611	更新 (リヤット)	実施	殺菌/消毒:	3583	殺菌/消毒+7L:	0
	リークチェック:	0	自己洗浄:	4	7Lアルコール単独:	0	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	/
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	/
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成30年 3 月 26 日

ご署名 医療法人 下山 医院 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL : 0859-34-5675	
	責任技術者	菅井 赤井
	作業者	