

管理 No.

## 保守点検・修理 報告書

発行日：平成 30 年 6 月 11 日

|       |                                                                                                       |                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> | 製造番号： 100254                                               |
| 作業年月日 | 平成 30 年 6 月 11 日                                                                                      | 作業時間： 1,5 Hr                                               |
| 顧客名   | 内田クリニック 様                                                                                             | TEL： 0852-59-5880                                          |
| 所在地   | 島根県松江市浜乃木2-6-13                                                                                       | ご担当 様                                                      |
| 販売店   | 有限会社 明石医科器械店 様                                                                                        | ご担当 松浦 様                                                   |
| 納入年月日 | 平成 23 年 3 月 29 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H30 保守点検実施

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 4/2    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

|          |              |                         |            |               |
|----------|--------------|-------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 118 | 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施 | 殺菌/消毒： 0   | 殺菌/消毒+アル： 118 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 99                | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------------|-------|--------------------------|----|--------------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input type="checkbox"/> | 2  |
| 排水栓          |       | <input type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー      |       | <input type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

30 年 6 月 11 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

内田クリニック

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店  
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27  
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

