

保守点検・修理 報告書

発行日：平成30年8月7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100838
作業年月日	平成30年8月7日	作業時間： <u>1.5</u> Hr
顧客名	こはまクリニック 様	TEL：0857-37-3211
所在地	鳥取県鳥取市湖山町1-830-1	ご担当 院長先生 様
販売店	(株)メディス <u>新鋭工業</u>	ご担当 様
納入年月日	平成 <u>27</u> 年 <u>2</u> 月 <u>26</u> 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 <u>320</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.69</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： <u>259</u>	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： <u>1189</u>	殺菌/消毒+7L： <u>0</u>
	リークチェック： <u>1076</u>	自己洗浄： <u>912</u>	アルコール単独： <u>0</u>	エア単独： <u>0</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	<u>1</u>	吸盤		☒	<u>3</u>
排水栓		☒	<u>1</u>	接続コネクタ；水槽側		☒	<u>1</u>
ポン水濃度計		☒	<u>1</u>	接続コネクタ；チューブ側		☒	<u>1</u>
ポン水濃度計用フィルタ		☒	<u>1</u>			☐	
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 8 月 7 日

ご署名 小澤 孝一 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675	責任技術者	作業者
			赤井