

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成30年5月15日

|       |                                                                                                                        |                                                            |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                  |                                                            | 製造番号：300433      |
| 作業年月日 | 平成30年5月15日                                                                                                             |                                                            | 作業時間：Hr          |
| 顧客名   | 林 医院 様                                                                                                                 |                                                            | TEL：0858-87-2033 |
| 所在地   | 鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩720                                                                                                         |                                                            | ご担当 様            |
| 販売店   | 鳥取医療器（株）                                                                                                               |                                                            | ご担当 様            |
| 納入年月日 | 平成 27年2月26日                                                                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |                                                            |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                            |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                                                            |              |    |                                                |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 506   |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 271 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>            |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                                   |              |    | <input type="checkbox"/>                       |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |          |     |          |        |          |   |           |     |
|----------|----------|-----|----------|--------|----------|---|-----------|-----|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： | 157 | 更新（リセット） | 実施・未実施 | 殺菌/消毒：   | 3 | 殺菌/消毒+7L： | 460 |
|          | リークチェック： | 460 | 自己洗浄：    | 470    | アルコール単独： | 2 | エア単独：     | 470 |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input type="checkbox"/>            | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

林 医院 年 月 日

ご署名 林 裕史

印

|      |                                                         |       |     |
|------|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| 修理業者 | 新鋭工業 株式会社 山陰支店<br>鳥取県米子市皆生温泉2-20-27<br>TEL：0859-34-5675 | 責任技術者 | 作業者 |
|      |                                                         |       | 赤井  |