

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成30年5月9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100/27
作業年月日	平成30年5月9日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	おむら内科クリニック	TEL:	0852-31-5588
所在地	鳥取県松江市古志原5-8-2	担当	様
販売店	新鋭工業(株)山陰支店	担当	倉尾 様
納入年月日	平成23年4月23日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H30 保守点検作業

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサー	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

清掃 ☐

バルブ数 383

履歴 0.71 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常は未検出でした。

装置情報	交換後運転回数: 315	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 2245	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 14	自己洗浄: 1741	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		トレイ用吸盤		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30年5月9日

ご署名 おむら内科クリニック

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

赤井 倉尾