

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日: 令和1年7月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100510
作業年月日	令和1年7月5日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	井上 医院 様		TEL: 0858-87-2755
所在地	鳥取県鳥取市用瀬町4457-6		ご担当: 谷口 様
販売店	鳥取医療器 (株)		ご担当: 西垣 様
納入年月日	平成 24年9月19日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 484
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
時刻修正済			

装置 情報	交換後運転回数: 120 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 773	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 2 自己洗浄: 732	アルコール単独:	エア単独: 766

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	年 1. 7. 月 5 日
	井上 医院 医師 井上 雅勝
	ご署名 

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL: 0859-34-5675	責任技術者	作業者
		赤井