

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 1 月 27 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver.3.1	製造番号 500205
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver.3.1	作業年月日 2020 年 1 月 27 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver.1.0	作業時間 1.5 Hr
顧客名	消化器クリニック 米川医院 様	TEL: 0859-29-1170
所在地	鳥取県米子市両三柳880-1	ご担当 三原 様
販売店	新鋭工業株式会社 山陰支店	ご担当 亀尾 様
納入年月日	2019 年 1 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2020年度 保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1012
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 1208	更新 (リセット) 実施 ・未実施	殺菌/消毒 1208 / 0	殺菌/消毒+アル 0 / 0
	リークチェック 2	自己洗浄: 219	アルコール単独 0	エア単独 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☒	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒
排水栓	☒
接続コネクタ: 水槽側	☒
接続コネクタ: チューブ側	☒
オゾン水濃度計用フィルタ	☒

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒
エアフィルター	☒
水フィルター	☒
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 1 月 27 日

米子市両三柳880の1
消化器クリニック 米川医院

ご署名 院長 米川 正 夫 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

