

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：301399
作業年月日	令和2年3月18日		作業時間： <u>1.5</u> Hr
顧客名	山本外科内科医院 様		TEL：0857-23-2064
所在地	鳥取県鳥取市末広温泉町125-1		ご担当 院長先生 様
販売店	鳥取医療器（株）		ご担当 西垣 様
納入年月日	平成 30年1月24日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 <u>532</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.72</u> ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： <u>257</u>	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： <u>8</u>	殺菌/消毒+7L： <u>5.2</u>
	リークチェック： <u>5/1</u>	自己洗浄： <u>5.85</u>	アルコール単独： <u>0</u>	エア単独： <u>1</u>

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	<u>1</u>	吸盤		☒	<u>3</u>
排水栓		☒	<u>1</u>	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	<u>1</u>	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	<u>1</u>			☐	
オゾンセンサー		☒	<u>1</u>			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2 年 3 月 18 日

鳥取市末広温泉町125-2

医療法人山本外科内科医院

TEL (0857) 23-2064

ご署名

印

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店	責任技術者	作業者
	鳥取県米子市皆生温泉2-20-27		赤井
	TEL：0859-34-5675		