

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 27 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号	500049
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日	2020年3月27日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間	1.5 Hr
顧客名	あさひまちクリニック 様	TEL:	0852-61-3006
所在地	島根県松江市朝日町476-7	ご担当	様
販売店	有限会社明石医科器械店	ご担当	神門 様
納入年月日	2018 年 10 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2020年度 保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 928
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. /

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 1066	更新 (リセット) 実施 ・未実施	殺菌/消毒: 602	殺菌/消毒+アル: 468
	リークチェック: /	自己洗浄: 20	アルコール単独: /	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☒	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒
排水栓	☒
接続コネクタ: 水槽側	☒
接続コネクタ: チューブ側	☒
オゾン水濃度計用フィルタ	☒

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒
エアフィルター	☒
水フィルター	☒
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 27 日

ご署名 あさひまちクリニック 印 林

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	林