

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号：	100506
作業年月日	令和 2 年 6 月 3 日				作業時間：	hr
顧客名	小酒外科医院				様	TEL： 0859-26-2266
所在地	鳥取県米子市福市1730-10				ご担当	様
販売店					ご担当	様
納入年月日	平成 24 年 6 月 1 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	年 回目	定期点検シム記入	□
出張・引取	修理 □	点検のみ	□	その他	□	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2020年度保守点検実施

点検項目		結果	備考
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バス数 585
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 021 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ケーブル	正常 ☒
			□

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常は発生しません

装置情報	交換後運転回数： 154	更新 (リセト) 実施・未実施	殺菌/消毒： 910	殺菌/消毒+7L： 88
	リークチェック： 0	自己洗浄： 66	7Lコ-ル単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用7Lコ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和2 年 6 月 3 日

ご署名

小酒

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27

TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井

大河原