

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500435
作業年月日	2021 年 12 月 15 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	中村呼吸器内科医院	様	TEL： 0855-27-4593
所在地	島根県浜田市内村町787-8		ご担当 様
販売店	株式会社エバルス 浜田支店		ご担当 今若 様
納入年月日	2019 年 10 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
2021年度 保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 670
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 1
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に異常はありません。(fso)			

装置 情報	交換後運転回数： 37	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒（総運転回数）： 2	消毒（洗剤洗浄あり）： 0
	消毒＋アル（総運転回数）： 82		消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 82	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 4	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ；チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	2021 年 12 月 15 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	島根県浜田市内村町787-8番地
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	中村呼吸器内科医院
	ご署名 医師 中村 吉 印
	TEL 0855-27-4593

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

