

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2021年8月24日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：500359
作業年月日	2021年8月24日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	こはまクリニック 様		TEL: 0857-37-3211
所在地	鳥取県鳥取市湖山町南1丁目830-1		ご担当 院長先生 様
販売店	新鋭工業株式会社山陰支店		ご担当 赤井 様
納入年月日	2019年8月1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 907
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：537 更新（リット）実施・未実施	消毒（総運転回数）：537 / 消毒（洗剤洗浄あり）：465
	消毒+アル（総運転回数）： / 消毒+アル（洗剤洗浄あり）：	
	リークチェック：	自己洗浄：39 / アルコール単独： エア単独：

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	/	オゾン分解触媒	☒ /	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ /	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	/	接続コネクタ；チューブ側	☐	水フィルター	☒ /
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ /		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	2021 年 8 月 24 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 小、湯、美、如	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
	赤井