

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 9 月 2 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1	製造番号 100580
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 9 月 2 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	さかね内科 様	TEL: 0855-22-2234
所在地	島根県浜田市殿町76-6	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2012 年 12 月 12 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分 (出張・引取)	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

依頼内容

タッチパネルが勝手に再起動する。8/19 濃度履歴が 0.0ppm だった。

作業内容

不具合現象を確認しました。タッチパネルが故障して基板からの信号で受け付けず 0.0ppm になりました。表示の問題で消毒はできています。

点検項目

フタロック	正常 ☐	水槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 171
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0209 / TOSC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守点検と今回の修理は別になります。保守点検をお願いたします。

装置 情報	交換後運転回数: 53	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 11	殺菌/消毒+7h: 1990
	リークチェック: 0	自己洗浄: IS20	7h-8h単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☐	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐
排水栓	☐
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィル	☐

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☐
マニホールドチューブ	☒ 1 式
タッチパネル	☒ 1
コントロール基板	☐ 1
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 坂本 洋史 印

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者



中澤