

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 9 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500564
作業年月日	2021 年 9 月 15 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	うへだ内科ファミリークリニック 様		TEL： 0852-67-5575
所在地	鳥島根県松江市西津田7-11-15		ご担当 様
販売店	有限会社明石医科器械店		ご担当 神門 様
納入年月日	2020 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
2021年度 保守点検作業実施			
初回キャンペーン適用分のため今回のみ無償。			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	水槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 1269
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. /
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に異常はございませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数： 413 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 84 / 消毒（洗剤洗浄あり） 78
	消毒＋アル（総運転回数）： 329	/ 消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 328
	リークチェック 2	自己洗浄： 234 7ルコール単独 16 エア単独 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄 2021 年 9 月 15 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 上田 直樹 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者