保守点検・修理　報告書

管理 No.　20210929

発行日：　2021　年　9　月　29　日

販売名 / ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ Ver（版番号）	オゾン水内視鏡殺菌機　OED-1000 ■　Ver.3.1 オゾン水内視鏡消毒機　OED-1000S □　Ver.3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機　OED-1000S Plus □　Ver.1.0	製造番号	100578
		作業年月日	2021 年 9 月 29 日
		作業時間	Hr
顧客名	浜田市国民健康保険弥栄診療所　様	TEL：	0855-48-5001
所在地	島根県浜田市弥栄町木都賀イ530-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2012 年 10 月 23 日　保証期間　内 □　外 □	付属品	
作業区分	保守点検 □　総合点検 □　年　回目	定期点検ｼｰﾙ記入	□
出張・引取	修　理 ■　点検のみ □　その他 □	修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/29　タッチパネルの画面が表示せず、運転できない。

不具合原因、作業内容

不具合現象を確認しました。

タッチパネル本体が故障していました。

点検項目

フタロック	正常 ■	水槽 ＬＥＤ	正常 ■
酸素ライン	正常 ■	エアライン	正常 ■
アルコールライン	正常 □	オゾン水濃度計動作	正常 □　ﾊﾟﾙｽ数
オゾンセンサ	正常 □	排水栓、排水ライン	正常 □
給水ライン	正常 □	細管送水ライン	正常 □
濃度計流量	正常 □	排気ライン	正常 □
水位センサー	正常 □	オゾン濃度	正常 ■　履歴　0.68　ppm
水漏れ確認	正常 ■	異常音、振動	正常 □
清掃	正常 □　清掃 □	電源コード	正常 □
トレー	正常 □	殺菌/消毒 チューブ類	正常 □
水槽側コネクタ	正常 □	マニホールド周辺ﾁｭｰﾌﾞ	正常 □
	□	運転ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	正常 ■　Ver.　0107　/T03D

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネルを交換して復旧しました。（写真参照）　画面はカラー型ですが、操作は同じです。

装置情報	交換後運転回数：　0	更新（ﾘｾｯﾄ）実施 ・未実施	殺菌/消毒　0　/	殺菌/消毒＋ｱﾙ：　0　/
	リークチェック：　0	自己洗浄：　0	ｱﾙｺｰﾙ単独：	エア単独：　0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計 交換後 No.	□	
オゾンセンサー	□	
タッチパネル	■	1

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	□
排水栓	□
接続ｺﾈｸﾀ；水槽側	□
接続ｺﾈｸﾀ；ﾁｭｰﾌﾞ側	□
ｵｿﾞﾝ水濃度計用ﾌｨﾙﾀ	□

交換部品名称	交換・数量
吸盤	□
エアフィルター	□
水フィルター	□
	□
	□

修理業者　株式会社 ＩＨＩ物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地１７０－６
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中 '21.09.30 澤	中澤