

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：	301225	
作業年月日	令和 3 年 8 月 10 日		作業時間：	1 Hr	
顧客名	潮医院 様		TEL：	0859-64-2028	
所在地	鳥取県西伯郡南部町天万1534番地1		ご担当	様	
販売店	有限会社内田医療器 様		ご担当	内田社長 様	
納入年月日	平成 26 年 7 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2021年度OED-1000S保守点検実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常はマシでした。

装置 情報	交換後運転回数：	198	更新（別）実施・未実施	殺菌/消毒：	706	殺菌/消毒+アル：	0
	リークチェック：	0	自己洗浄：	9	アルコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和3 年 8 月 10 日

鳥取県西伯郡南部町天万1534番地1

医療法人社団 潮 医 院

ご署名 理事長 潮 晴 美

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店	責任技術者	赤井
	鳥取県米子市皆生温泉2-20-27	作業者	大河原
	TEL：0859-34-5675		