

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500619
作業年月日	2021 年 12 月 17 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	川田内科医院	様	TEL： 0855-27-4593
所在地	鳥取県米子市皆生温泉1-4-1		ご担当 川田 様
販売店	有限会社明石医科器械店	様	ご担当 山田 様
納入年月日	2020 年 12 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
2021年度 初回保守点検作業実施 今回のみ無償にて対応分。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 881
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 1
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
特に異常はありませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数： 161 更新 (リット) 実施・未実施	消毒(総運転回数)： 161 / 消毒(洗剤洗浄あり)： 155	
	消毒+アル(総運転回数)： 10	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり)： 10	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 17 日
〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉1丁目4番1号

医療法人川田内科医院

川田 北一 郎

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
	