

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成21年12月2日	機種名	ONW-10	製造機番	000981
設置場所				TEL	: 0172-32-9180
設置時期	平成18年4月10日	使用時間	164回	御対応者	

点検項目		点検結果					
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.55	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				0.084	
酸素発生	正常	☒	濃度 :	93.9	%	流量 : 0.74 L/min 圧力 : ~0.149 MPa	
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☐			
内部	正常	☒	清掃	☒	排水ホース、定流量弁、7ヶ月研磨		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐	
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒 (SPS-10007)	交換 ☒	一式	
吸湿筒 (SPS-10007)	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
フタパッキン	交換 ☒	一枚	
排水シリコンチューブ	交換 ☒	一本	

年 月 日

ご署名

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。