

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年 8 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100039
作業年月日	平成 23年 8月 10日		作業時間: 2 Hr
顧客名	(医)明翁堂 佐々木医院		TEL: 018-877-2355
所在地	秋田県潟上市昭和大久保字堤の上91番地		担当 様
販売店	(株)バイタルネット 秋田支店		担当 松浦 様
納入年月日	平成 22年 7月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 500
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

（運転回数 187 / 水位センサー
自己洗浄 93 対策

装置 情報	交換後運転回数: 187	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 187	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 93	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
脱気フィルター		☒	/			☐	
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
オゾン濃度計		☒	/			☐	
水位センサー		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

医療法人 年 23.8.11 日
明 翁 堂
佐 々 木 医 院
ご署名 佐々木 龍樹

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
堅田	大友