

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2

発行日 平成23年 9月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100111
作業年月日	平成 23年 9月 20日		作業時間: / Hr
顧客名	榴ヶ岡公園前クリニック 様		TEL: 022-290-6257
所在地	仙台市宮城野区1丁目2-45		担当 様
販売店	株式会社スズケン 様		担当 西井 様
納入年月日	平成 22年 9月 21日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に無し 異常履歴(25-)0回

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 603
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

問題無し終了 水位センサー コントロール 調整済

装置情報	交換後運転回数: 227	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 2286	殺菌+7L: 191
	リークチェック: 227	自己洗浄: 160	7Lコイル単独: 5	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン濃度計		☒	/			☐	
脱気フィルター		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1123年 9月 20日

ご署名 加賀谷浩文 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

聖田

後藤