

点検確認書

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

点検担当者：

野坂

点検年月日	平成24年6月1日	機種名	ONW-10	製造機番	001648
設置場所				TEL:	
設置時期	平成20年9月24日	運転回数	443	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☒	濃度: 95.6 %	流量: 0.78 L/min 圧力: 87~157 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一個	
吸湿筒	一個	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

新鋭工業株式会社 仙台支店
仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL 022-782-4661 FAX 022-782-4662

24年 6月 1日

ご署名 木村 重子

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。