

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-14941

No. 120110

配 布 先		納 入 先	新鋭工業（株）仙台支店 殿			機 種	ONW－１０
客先	1	所 在 地	青森県青森市新城平岡１７５－２３			機 番	０００５７４
環営	1						
環品	1						
		ユ-ザ-名	新城胃腸科内科医院 様 （定期点検契約）			納 入 日	平成16年12月21日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成23年11月14日
計	3	返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	平成24年1月6日

修理依頼・異常内容

各部点検修理

不具合原因（故障箇所）と処置予定


[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

部品交換および性能測定を実施しました。（下表及び写真をご参照ください）

写真1：定期交換部品



写真2：水ポンプ、エアコンプレッサー、センサ類



[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.44～0.52 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.5% 酸素流量：0.78L/min 圧力：0.083～0.151MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

承認	交換部品			
審査	部品コード	部品名称	数量	備考
		定期交換部品 吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター オゾン分解触媒	1式	
		オゾンセンサー	1個	
		水ポンプ	3台	
		エアコンプレッサー	1台	
		水位レベルセンサー	3本	
		排水バルブ用チューブ	1本	
		フタスプリング	4個	無償

江
24.1.10
口

江
24.1.10
口

作成

H24.1.10

中澤